


# 地质工作支撑服务生态文明建设


# 巢湖沿岸生态环境综合治理

巢湖位于安徽中部，是全国五大淡水湖之一，也是国家水污染重点治理的“三河三湖”之一。水域面积770平方千米，湖底高程5~6米（吴淞基准面），正常蓄水量8.0亿立方米，相应容积17亿立方米。巢湖具有蓄洪、灌溉、航运、渔业、城市供水及旅游观光等多方面功能，是沿湖人民赖以生存的基础。



## ■ 巢湖的形成与演化

巢湖是由于断层陷落而形成的湖泊，形成于1万余年前。巢湖自形成后，形状在不断变化，面积最大时约2100平方千米，是现在巢湖面积的2.7倍。巢湖湖盆的收缩、扩张与古气候变化和泥沙的淤积有着密切关系，但200年以来人类的大量围湖造田，致使湖盆面积缩小，形成了今日的巢湖面貌。



▲ 距今8500—5500年巢湖湖盆范围

▲ 距今3600—2800年巢湖湖盆范围




▲ 距今350—150年巢湖湖盆范围

▲ 距今150—现在巢湖湖盆范围


#### ■ 地质调查对岸崩和湿地地质环境的认识

巢湖岸线以土质岸崩为主。组成岸带的粘性土垂直节理发育，且具膨胀性，遇水膨胀、失水收缩，极易崩塌。凹岸受湖水侧向侵蚀，岸崩尤其严重。



#### ▲ 巢湖岸带的粘性土形成陡岸

巢湖岸线总长184.66千米，其中石质岸24.5千米，土质岸64.4千米，砂质岸95.76千米。巢湖的崩岸长度64.4千米，占湖岸总长的既35%左右，严重的崩岸长44.38千米。崩塌使沿岸村民房屋及道路屡遭破坏，每年约389亩的土地塌入湖中。



◆ 湖的湖岸带图

合肥城市地质调查、巢湖流域环境地质调查、长江水患区地质环境调查评价等地质调查工作，查明了巢湖岸崩的历史演变与形成条件，预测了岸带整治工程中可能引发和遭受的地质灾害，查明了湿地的地质环境变迁和水文地质条件，为巢湖岸带整治与湿地公园选址提供了地质依据。

## ■ 巢湖岸带治理和湿地公园建设

从2006年起，合肥市先后开展了巢湖沿岸带整治和湿地公园建设。

根据巢湖沿岸的地质环境条件和湖岸崩塌的特点，实施岸崩工程治理和生态治理，广泛采用生态混凝土护坡和铰接式混凝土护坡，建设40多千米长、宽30~120米防浪林，既有效挡浪削浪，净化巢湖水质，极大地改善沿岸生态环境，又为人们休闲娱乐提供了一个休闲的平台。



巢湖沿岸生态环境综合治理工程  
效果图



▲ 治理前的土质湖岸崩塌



湿地森林公园总面积1072公顷，包括森林799公顷，水域263公顷，是省内唯一的万亩五水网森林。2014年被批准为首个退耕还林并经生态修复建成的国家级森林公园，已成湖岸边一颗璀璨的明珠。



◆ 合肥滨湖湿地森林公园效果



▲ 合肥湿地森林公园荷塘落玉景点施工前后对比